




インフレーター式ボンベ点検を！ 重大事故が発生しています！



- ・ 錆びていないか
- ・ スプールは使用済みでないか
- ・ ボンベに穴が空いていないか

自動膨張ガスボンベ式の救命器具が作動せず、溺水して死亡する事故が発生しています。

ガスボンベは通常3年交換が推奨されていますので、定期的な交換を実施してください。
また、呼気などを注入して、ガス漏れしないかどうかの確認をお願いします。



【問い合わせ先】
第四管区海上保安本部
交通部 安全対策課
Tel 052-661-1611（代表）

海の「事件・事故」は

118番

事故防止のための情報
（ウォーターセーフティガイド）
を発信する総合安全情報サイト

Water Safety Guide

