

伊势湾的拖网两艘渔船注意！


在伊势湾，从日出到上午速度1~5节的渔船(8~20吨)两艘成为拖网渔船作业的渔船活动十分频繁。

所以航行中的船舶切断渔网，使拖网渔船倾覆的事故时有发生，航行船舶请充分注意以下事项。

严格观察


充分隔开船距

早期避航



拖网作业中渔船悬挂鼓状形象物。


拖网两艘渔船作业概图



拖网两艘渔船的海难事例


事例 1

在早晨的三河湾航行中的货轮发现前方有两艘渔船,不过, 因为两船间距大, 货轮误以为只有一艘渔船在拖网作业, 所以穿越了两船间的拖网区, 使一艘网船倾覆。



事例 2

在早晨的名古屋港海上航行中货轮发现了拖网作业中的渔船团也采取了减速, 改变针路等措施, 但是因为做法不够充分, 还是挂断了, 使两艘网船倾覆。



从**2002年1月**致**2008年2月**, 有四艘渔船因货轮挂断渔网导致倾覆, 另外虽未倾覆但网被切断的事故也多有发生。