

# バランスを崩して 組立式小型ボート転覆!!



7月に入り、四日市港で組立式小型ボートの転覆事故が発生しました。乗船者が船内で体の向きを変えようとした際、船体のバランスが崩れ船が傾き、浸水して転覆したものです。幸いにも乗船者は救助され、人命に異常はありませんでした。組立式小型ボートは、ミニボートと同じく船体の復元性を考慮した慎重な乗り方が求められる乗り物です。

★ サイドフロートを設置することで転覆防止につながります。

★ 海上保安庁のWebサイトに掲載しているウォーターセーフティガイドのミニボートに関する安全情報<sup>[※]</sup>をご参照ください。

[※]本件の組立式小型ボートは、長さ3.36メートル、エンジン出力9.8馬力であり、厳密にはミニボート(長さ3メートル未満、エンジン出力1.5kw(2.039馬力)未満)ではありませんが、ミニボートに準じた取り扱いが求められる小型のボートであり、「ミニボートに関する安全情報」を利用して、楽しく安全に乗りましょう。

## ミニボートの特性を理解して安全に!

### 「ミニボート航行時の注意」

- 1 見張りを確実に実施
- 2 船のバランスに注意
- 3 波・風に注意
- 4 認識旗等の目立つものを掲げる
- 5 夜の航海は止めましょう

