

強風と高波が
行く手をはばむ…



ミニボート

出航前の気象・海象のチェックを入念に!

管区内で6月末からの約1か月の間に、ミニボートが
強風や高波の影響で自力航行できなくなる事故が3件発生しました!

事件事例1 ▶ 風速6m/s 波高0.5m

釣りを終えて帰ろうとしたところ、エンジンが起動せず、オールを使用した**が風が強くなった**ため自力で帰れなくなり、118番通報。

事件事例2 ▶ 風速10m/s 波高0.5m

2名で釣りをするため出航。釣りを終え帰るため航走を始めたところ、**急に風が強くなり波も高くなった**ことで船内に波が打ち込み、次第に沈没状態となり2名とも海に投げ出されたため、118番通報。

事件事例3 ▶ 風速10m/s 波高0.5m

釣りをしていたところ、船外機を使用して移動しようとしたが、**次第に風が強まった**ため進むことが出来ず、118番通報。

※事例3件とも救命胴衣着用、幸いにも乗船者は無事救助された。

ミニボートは船体が軽いため風や波の影響を大変受けやすいです。
出航前に気象・海象をチェックし、おだやかな日を選びましょう。
出航の目安は **風速4m/s以下 波高0.2m以下** です!

