

操業中の海中転落に注意

【平成29年3月】

【事故概要】

平成29年3月14日午前、香川県高松市女木島西側の海上において、底引き網を海中に入れたまま漂流する漁船が発見されました。漁船には船長1名が乗船していましたが、操業中に海中転落したものと推料されます。

一人乗り漁船での安全な運航のために

一人乗り漁船の留意事項



● 「海の安全情報」～最新の気象情報を入手するために～

海上保安庁では、インターネットや電子メールで全国各地の灯台などで観測した気象・海象の状況、気象庁が発表する気象警報・注意報をはじめとした、海の安全に関する情報を提供しています

「海の安全情報」携帯電話用サイト
<http://www6.kaiho.mlit.go.jp/m/index.html>

「海の安全情報」スマートフォン用サイト
<http://www6.kaiho.mlit.go.jp/sp/index.html>


「海の安全情報」緊急情報配信サービス
<http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html>




気象警報・注意報の例 スマートフォン用サイト

過去の事故状況


【漁船事故の推移(過去5年)】



【事故種類別の割合】



【乗船者別の割合】



お問い合わせ



海上保安庁

〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3
(安全対策課) 03-3591-6361

海の安全情報

検索