


※画像はイメージです。

心がけましょう！
「安全な速力」



急増中！トーイング遊具による事故

【夏季(7-8月)のトーイング遊具による事故内容別発生状況】



の約9割で負傷者が発生しています！




(トーイング遊具とは、プレジャーボート等に曳航されたバナナボート等の遊具をいう。)




海上保安庁

【 トーイング遊具による事故発生状況（H26-30） 】

【 月別発生状況 】



【 年別発生状況（7-8月） 】



平成30年に発生したトーイング事故は、平成29年に比べ**倍増**しました！

【 事故防止のために 】

- 落水時の衝撃で負傷者が出ています。安全な速力を心がけましょう！
- 遊具に乗る人への合図として、「発進」・「減速」・「停止」などの手信号を決めておきましょう！
- 曳航する側の船には、遊具の見張り役を同乗させましょう！
- 遊具へ乗る人へは、ライフジャケット・ヘルメットを必ず着用させましょう！



遊走前に、ここを**チェック！！**



トーイング遊具中の事故を防止するために役立つ安全に関する情報をまとめたサイトです。トーイング遊具で遊ぶときの**注意点**や、**曳航速度の目安**等を掲載しています。

海の安全情報



全国各地の灯台などで観測した**気象情報**、**海上工事**等の情報や、海上模様が把握できる**ライブカメラ**映像をリアルタイムに提供しています。スマートフォン用サイトでは、様々な情報が地図画面上で確認できます。