

気をつけよう！ シーズンイン時の 初出航

春先は、冬場を使用（点検・整備）していない船の多くが今年初めて出航し、桜前線の北上を追いかけるように機関故障を起こす事例が発生しています。事故防止のポイントを抑え、安全にマリナーを楽しみましょう。

過去の事故事例

5月

場 所：宮津沖（京都府）
故障内容：エンジン再起動不能
原 因：バッテリー端子の緩み

6月

場 所：常呂漁港（北海道）
故障内容：エンジン再起動不能
原 因：バッテリーの充電不足

4月

場 所：下関沖
故障内容：エンジン再起動不能
原 因：セルモータ不良

3月

場 所：鹿児島県沖
故障内容：エンジン再起動不能
原 因：キャブレターの詰まり

事故防止のポイント

- 発航前検査は、法で定められた遵守事項です。発航前検査チェックリストを使用して、事前に確実な点検を実施しましょう。
- 海上保安庁が提供している海の安全情報を確認して、気象海象や海上工事の情報を入手しましょう。
- 事故の発生に備え、仲間の船や民間救助組織などによる救助体制をあらかじめ確保しておくほか、帰りの時刻等をあらかじめ家族等へ連絡しておきましょう。

「海の安全情報」スマートフォン用サイト
<http://www6.kaiho.mlit.go.jp/sp/index.html>



「海の安全情報」携帯電話用サイト
<http://www6.kaiho.mlit.go.jp/m/index.html>

